

**Zubehör für den 7890/6890/6850 Split/Splitlos-Einlass**

Position	Beschreibung	Einheit	Best.-Nr.
6	Filter-Kit für Splitauslass		G1544-60610
	Ersatzkartusche		G1544-80530
	Enthält 2 Kartuschen und 4 O-Ringe		
	Splitauslassfilter-Wartungskit		5188-6495
	Beinhaltet 1 Kartusche und 2 O-Ringe		
7	Haltemutter		G1544-20590
8	Edelstahldichtung		18740-20880
	Zertifizierter goldbeschichteter Dichtungssatz, mit Unterlegscheibe		5188-5367
	Goldbeschichtete Dichtung mit Kreuz		5182-9652
9	Unterlegscheiben 0,375" AD	12 St.	5061-5869
10	Reduziermutter		18740-20800
11	Isolationskit, 3 St.		5188-5241
12	Untere Isolierabdeckung		19243-00070
13	Ferrulen		
	Das gesamte Angebot an Ferrulen finden Sie auf den Seiten 33-34.		
14	Universal-Säulenmutter	2 St.	5181-8830
	6850 Säulenmutter	2 St.	5183-4732
	Gewinkelter Schraubenschlüssel für Split/Splitlos-Septummutter		19251-00100
	Installationskit für das Flip-Top-Einlass-Dichtsystem		5188-2717
	Nur für 6890, 6850, 5890. Nicht kompatibel mit 7890.		
	Testprobe für Kapillarsäuleneinlass (Splitmodus)		8500-4789
	Zubehörkit für Kapillareinlass, Enthält:		5181-8838
	Zertifizierter goldbeschichteter Dichtungssatz, mit Unterlegscheibe		5188-5367
	Liner, Split-, gerade, Glaswolle, nicht deaktiviert	4 jeweils	19251-60540
	Liner, splitlos, einseitig konisch, Glaswolle, deaktiviert	2 jeweils	5062-3587
	Zertifizierter, nicht klebender Fluorkohlenstoff-O-Ring	10 St.*	5188-5365
	Liner, direkt, 2 mm ID, deaktiviert		5181-8818
	Zertifizierte 11-mm-BTO-Septa	50 St.*	5183-4757
	Reinigungsdraht für Kapillareinlass	5 St.*	5180-4153

\*Notwendige Menge bei Einzelbestellung.



Position 6, Splitentlüftungsfalle, G1544-60610



Reduziermutter, 18740-20800



Dichtungssatz, goldbeschichtet, 5188-5367

**Golddichtung auf Split/Splitlos-Einlass**

